


**Gewerbmässiger
Nachbau und Zusam-
menstellung von Bau-
kästen unzulässig.**

**Lampensockel von unten
gesehen.**



Ströme u. Spannungen im unregelmäßigen Zustand bei Anschluss an 130V. Anodenkathode gemessen!

Prinz 38 Ball.
E633

Radiowerk Horny A.G.

Sept. 1937

V1	Philips
V2	KK2
V3	KBC1
	KL4

